

**Bezirksblätter vom 22./23.04.2020**

### **Tiefbrunnen muss saniert werden**

OBERNDORF. Beim Tiefbrunnen Wiesenschwang drang aufgrund des Alters und der Bauweise Wasser ein. Bereits im Herbst wurden die Schäden untersucht und nun wurden diese besprochen. Laut Expertenmeinung (u. a. Landesgeologe) zeichnete sich eine Sanierung des Brunnens ab. Mittlerweile wurde der Auftrag zur Planung der Sanierungsmaßnahmen vergeben.